

Прайс СТОА Форвард по Hyundai HD 78 (Категория 1)

№	Наименование	Цена
	ТО (только работы) от	6 075 р.
	АКБ, зарядка	1 350 р.
	АКБ, проверка	270 р.
	АКБ, снятие/установка	540 р.
	Амортизаторы задние, замена	1 080 р.
	Амортизаторы передние, замена	1 080 р.
	Блок предохранителей, замена	4 050 р.
	Блок предохранителей, проверка	270 р.
	Блок управления ДВС, демонтаж/монтаж	2 025 р.
	Диагностика ДВС	2 025 р.
	Клапанная крышка с/у	1 350 р.
	Форсунки с/у (при снятой крышке)	4 050 р.
	Топливная рейка, с/у	2 025 р.
	Топливный бак, промывка	2 700 р.
	Топливопровод, промывка	1 350 р.
	Топливный бак, с/у	2 700 р.
	Регулировка клапанов (при снятой крышке)	2 430 р.
	Воздушный фильтр, замена	270 р.
	Топливный фильтр, замена(2шт)	1 080 р.
	Диагностика ходовой части	810 р.
	Ремкомплект шкворней, замена	10 800 р.
	Тормозные колодки передние(барабаны), замена	4 725 р.
	Тормозные колодки задние(барабаны), замена	5 400 р.
	Генератор, демонтаж/монтаж	1 890 р.
	Генератор, диагностика	540 р.
	Рессора, с/у	4 050 р.
	Главный цилиндр сцепления, замена	2 025 р.
	Главный тормозной цилиндр, замена	1 620 р.
	Глушитель, замена	1 755 р.
	Сцепление, замена (со снятием КПП)	9 450 р.
	Рулевые наконечники, замена	1 620 р.
	Схождение колес, регулировка	2 700 р.
	Втулка рессоры, замена	1 080 р.
	Сайлентблоки передних рессор	10 800 р.
	Втулки задних рессор	13 500 р.
	ГБЦ, с/у	12 150 р.
	ГБЦ, капитальный ремонт	9 450 р.
	Двигатель, замена	17 550 р.
	Двигатель, разборка\сборка	54 000 р.
	Ремонт электропроводки от	1 350 р.
	Ремень приводной, замена	1 080 р.